


CONOTECH

TALON



ATTENZIONE

L'esportazione dei Talon potrebbe avere limitazioni a seconda dei paesi di destinazione

RoHS  


Attention!

	TL'uso corretto del dispositivo è importante per un utilizzo sicuro! Leggere quindi attentamente il presente manuale!
	Se il dispositivo è stato lasciato in magazzino per un periodo di tempo lungo, prima dell' uso verificane la funzionalità.
	È vietato lo smontaggio del dispositivo, tranne che nei centri di riparazione autorizzati.
	TLe superfici ottiche esterne devono essere sempre pulite. Non è consigliato occare le superfici ottiche con le dita
	Sabbia e acqua salata possono danneggiare i rivestimenti delle lenti
	Non puntare l'apparecchio direttamente verso il sole
	Le prestazioni dell'immagine dipendono dalle condizioni atmosferiche . Il contrasto nella stessa immagine può variare in funzione dell'ora del giorno a causa dell'effetto del sole. Ad esempio, al tramonto gli oggetti avranno assorbito diversi livelli di calore con conseguentidifferenze di temperatura e un migliore contrasto.
	Se non utilizzate per un periodo di tempo lungo, le batterie devono essere rimosse (se possibile)e conservate in sacchetti di polietilene per evitare il contatto con il metallo. Altrimenti si consiglia di ricaricare le batterie ogni due o tre mesi
	Durante il trasporto del dispositivo, utilizzare sempre il tappo dell'obiettivo!
	La condensa può causare l'appannamento delle superfici ottiche! Si verifica quando la temperatura o l'umidità cambiano come segue: · Quando si sposta il dispositivo da un luogo freddo a uno caldo o viceversa · -In luoghi con elevata umidità Quando si equalizza la temperatura del dispositivo con quella ambientale, la condensa scompare. Usa l'asciugamano per rimuoverla
	Pulisci le superfici delle lenti con il panno per lenti o con un fazzoletto



LEGAL NOTICE


Before attaching to weapons, check the regional legal regulations in the area of application.
The attachment to a weapon is always the sole responsibility of the user.



NOTA

Tutte le immagini in questo manuale hanno solo scopo illustrativo .
Il prodotto potrebbe essere differente a causa di miglioramenti (V.1.0)

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Tappo coprilenti | 5 Gomma oculare |
| 2 Anello messa a fuoco | 6 Attacco scina Picatinny |
| 3 Tastiera | 7 Porta USB |
| 4 Oculare | 8 Vano batterie |



La barra di stato si trova nella parte inferiore del display e mostra informazioni sullo stato operativo effettivo del Talon.

- Luminosità
- Modalità Etreme
- Modalità calibrazione
- Profilo Arma
- Distanza di azzeramento
- Ingrandimenti
- Paletta colori
- WIFI
- Carica della Batteria

Pressione breve

Pressione lunga

Paletta

Menù principale

Conferma

Acceso/Spento

Luminosità schermo

Calibrazione

Foto

Video

Ingrandimenti

Wifi on/off

Si possono fare foto e video SOLO con il WI-FI acceso.


APP Download



CONOTECH



Pressione lunga  per entrare ed uscire dal menù.



Contrasto

Premi   per cambiare il valore da 1 a 5

Nitidezza

Premi   per cambiare il valore da 1 a 5

Modalità Extreme

Premi   per attivare/disattivare la modalità extreme

Modalità calibrazione

Premi   per scegliere la modalità e premi  per confermare

 Automatico

 Manuale

 Silenzioso (Chiudere il coperchio lenti quando in uso)

Riparazione Pixel

Chiudere il coperchio lente e premere  per riparare i pixel difettosi.

Scelta reticolo

Premere   per scegliere il tipo di reticolo


Profilo

Premere   per scegliere R1,R2, o R3.

Azzeramento

Scegliere la distanza premendo   quindi premere  per confermare.


Spara, fai in modo che la croce sia al centro del reticolo al punto di impatto




Deriva/Altezza

Quindi premi  per modificare i valori XY premi   per regolare il valore X,Y.

When you adjust the X and Y values, the screen will freeze automatically.





Una volta terminato l'azzeramento, sul reticolo verranno visualizzate le centinaia di cifre della distanza impostata.

Salva ed esci

Premi a lungo per  salvare e uscire, altre operazioni faranno perdere le impostazioni di azzeramento



Unità di misura

Premi   per scegliere metri o yarde premi  per conferma



Lingua

Premi   per scegliere la lingua e premi  per conferma.



Informazioni del dispositivo

Indica il nome del modello , la matricola , la versione del Software e quella dell' Hardware




Resetta

Premi   per scegliere si o no e premi  per conferma


Batterie rimovibili

Girare la manopola del vano batteria in senso antiorario fino all'arresto. Installare la batteria rispettando i segni positivo e negativo. Sostituire la batteria e chiudere la manopola del vano.

Aprire



Chiudere




Alimentazione esterna

L'alimentazione esterna può essere fornita da una fonte esterna, come una power bank.

Montaggio su arma

Per garantire un tiro preciso, Talon deve essere montato correttamente sul fucile. Quando si monta Talon, regolare la posizione del cannocchiale per avere una distanza ottimale. La mancata osservanza di questa raccomandazione può causare lesioni al tiratore.



Immagazzinamento e Trasporto

- Prima di riporlo pulire il dispositivo.
(In caso di umidità, polvere o tracce di sporco sulla sua superficie)
- Assicurarsi che non vi siano tracce di umidità e che il vano batteria supplementare sia vuoto!
- È possibile conservare il dispositivo per un breve periodo di tempo in un pacchetto morbido, borsa o scatola
- I locali in cui viene conservato l'apparecchio per un lungo periodo devono essere asciutti, chiusi, non riscaldati e ventilati.
- Durante lo stoccaggio non deve essere consentita l'esposizione ad ambienti aggressivi, temperature inferiori a -50°C e superiori a $+60^{\circ}\text{C}$, umidità relativa superiore all'80%, e periodi prolungati di luce solare diretta.
- Prima di ogni trasporto, il prodotto deve essere imballato ordinatamente nella sua confezione originale (borsa per il trasporto) e tutti gli altri articoli e accessori devono essere riposti con cura e stabilità nella borsa.
- È possibile spedire il prodotto con tutti i mezzi di trasporto a diverse distanze e ad altitudini fino a 12000m.

Specifiche Talon	
Modello	Talon R25
Sensore	
Tipo	Uncooled VOX
Risoluzione	384x288
Frequenza	50Hz
Pixel	12µm
Range spettrale	8-14µm
NETD	<30mK
Caratteristiche lenti	
Lente obbiettivo	25mm
Ingrandimento ottico	1.9x
FOV(HxV), m @100m	18.5x13.8
Distanza minima	2m
Regolazione diottrica	±5D
Functions	
Zoom	1x/2x/4x
Palette colori	4
Display	
Tipo	OLED
Risoluzione	1024x768
Scarica foto e video	WIFI
Memoria	32G
Alimentazione	
Batterie	2xCR123
Durata a t=22°C), h	4h
Dimensioni e peso	
Peso	440g
Dimensioni	55x57x150mm
Compatibilità ambientale	
Grado di protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	-20°C ~+50°C
Temperatura di immagazzinamento	-40°C ~+70°C

Distributore per l'Italia

RIVA & BRUTTI SRL - Hunting Division Via Casnedi 58 23868 VALMADRERA (LC)

Telefono 0341-581374 int 2 Mobile 34985550737

mail hunting@rivaebrutti.it

www.upgradeyourrifle.com



Wuhan CONO Technology Co., Ltd

Tel:0086-27-86635300

Email: Support@cono-tech.com

www.cono-tech.com